カードリーダーに医院名が表示されていない

オン資端末にてカードリーダーの管理ソフトが開いていないことが原因です。

■アルメックス

デスクトップにあります「マイナタッチ管理コンソール」をダブルクリックで開いて下さい。

	■ マイナタッチ管理コンソール (1.0.12)					- 0	×
	ヘルプ(H)						
6							
マノナタッチ湾理コン	◆カードリーダー情報◆		◆稼働状況◆				
マイナラフナ官理コン	装置名称 デバイスID カードリーダーID	~	日時	デバイスID 情報種類	別イベント名	処	理結果
シール	1階受付前 FOORCA Circle CIR315 CL 0		2021/11/18 15:02:51.049	FOORCA INFO	リーダーの初期化	初期化完了	(0x000
	2 N 2 P		2021/11/18 15:03:15.658	FOORCA INFO	リーダー停止	停止完了(0)x0000(
			2021/11/18 15:03:18.682	FOORCA INFO	リーダーの初期化	初期化完了	(0x000
			2021/11/18 15:03:36.250	ERROR	DISCONNECT	COM/K-ht	刀断(CO
			2021/11/18 15:03:42.51/	INFO	CONNECT	COMホート	<u> 送航(CU</u>
			2021/11/18 15:37:33 682	FOORCA INFO	リーダーの初期化	初期化完了	(0x000
			2021/11/10 15:57:55:002	roonan pinto	12 2 22/11/110	000010000	(0/000
		4	<				>
	カードリーダ	香力.//FT		信報			
	管理	=の1 F2 音仏で		5TE	オプション		
	6 ⁷ ±	2,20		1*±			

■キヤノン

デスクトップにあります「 顔認証付きカードリーダー管理アプリ 」をダブルクリックで開いて下さい。

オー 多証付きカードリ ダー管理アプリ		環境設定					
	بر ~	8月20日11日2月1日1日2月1日1日1日 カードリーダー名 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0	名称	動作モード 毎人運転	ユーザID(ログイン名) FOIest01	接続状態	シリアル番号 21050008
	⊈ _						
		ユーザロ(ログイン名)			名称		

■パナソニック

デスクトップにあります「顔認証付きカードリーダーアプリ」をダブルクリックで開いて下さい。

調磁駆付き力	顔認証付きカードリーダーアプリ管理画面					
-FU-977U	₹-ド:	無人運転				
	状態:	使用中				
	顔認証:					
	App Ver. 2.2.1.1.2.3	終了				

■富士通

画面右下のタスクトレイに管理ツールのアイコンがない場合は、オン資端末を再起動するか



画面右下にあります「スタート」を選択し、すべてのアプリより「本人認証用カードリーダーソフト」→「起動バッチ」の順に押します。

